






MPS No.700の防錆性・下地保護機能性

塗装日:2018年12月

施工場所:神奈川県海浜部市役所ステンレスフェンス

塗装直後	塗装6ヶ月後	塗装1年後	塗装1年半後	塗装2年後
				
塗装部 未塗装部	未塗装部 塗装部	塗装部 未塗装部	塗装部 未塗装部	塗装部 未塗装部

ステンレス製フェンスのサビ発生防止策として、防錆性と下地保護機能性の特徴を生かして、MPS No.700の塗装を実施しました。塗装後2年が経過しましたが、MPS No.700の防錆性が発揮され、サビの再発生は有りません。また、優れた耐候性により、紫外線にさらされることによるチョーキング(白化現象)や塗膜の光沢変化などの異常も見られませんでした。